攀枝花攀大资产经营有限责任公司 安全工作简报

(第6期)

攀大资产经营有限责任公司

2025年9月30日

7-9 月安全工作简报

根据公司工作安排和要求,安全隐患排查、安全教育工作持续开展,现将 2025 年 7-9 月份安全工作汇总如下:

- 一、公寓服务中心
 - (一) 7-9 月份开展安全工作情况
- 1.7月初组织公寓管理服务人员学习毕业生离校安全管理及 楼栋、自身、外来人员管理等安全注意事项;月底清查各楼栋学 生在寝情况,关注离、留校学生动态。
- 2. 公寓 1 层开有逃生窗,学生离寝后存有安全隐患。中心于7月15日前完成1-3,6-11,西1、2、3号公寓1层所有寝室窗

户贴封条。

- 3.8 月底组织公寓管理服务人员学习迎新工作注意事项,确保学生人身财产安全。
- 4.8月玉涵楼、四合院、柱信楼旧床拆除,在拆除期间加强巡查及时排除安全隐患。
- 5.9 月做好严密的安全隐患排查及应急预案,确保新生顺利 入住。
- 6.9 月解决学生临时饮水问题,避免因直饮水机不能正常使用引发舆情。
 - 7.9月18日,配合学工部完成新生地震应急综合演练。
- 8. 将宿管员公寓内自查安全隐患作为工作常态,发现问题立即上报。
- 9. 每周一检查各公寓一、二层逃生窗的使用情况,不能正常使用的立即维修,消除安全隐患。
- 10. 检查各公寓消防设施设备使用情况,不能正常使用的立即报保卫处消防科。

(二) 存在安全问题处理情况

上报保卫处灭火器过期、损坏、缺失、不能正常使用的情况,保卫处已全部更换处理。

(三) 工作照片













二、环境服务中心

(一) 7-9 月份开展安全工作情况

- 1. 部门召开月度安全会议。
- 2. 每日巡查楼底、楼顶、平层安全出入口,通道门正常使用、通道畅通;定时巡查楼层,无异常。
 - 3. 清理学校内配电房、垃圾房顶、篮球场堡坎白色垃圾。
 - 4. 对校园全面消杀,预防蚊虫滋生及细菌感染。
 - 5. 清运炳华路建渣。
 - 6. 清洗南苑、西苑校区局部油污路面。
 - 7. 清洗各景观水池。
 - 8. 对全校绿植进行虫害消杀, 预防虫害的发生。
- 9. 使用高空升降车对二教学楼楼周边、各学生公寓楼周边、生化学院教学楼周边长至建筑物的大树进行修枝处理。

(二) 存在安全问题处理情况

巡查发现纪检学院外大树顶端枝干干枯,已及时处理。

(三) 工作照片



三、维修服务中心

(一) 7-9 月份开展安全工作情况

- 1. 暑期检查学校低压配电室、配电箱、支箱零线、灭火器材等设备的正常运行。
- 2. 对学生公寓墙面漏水、起皮、卫生间下水堵塞、瓷砖掉落等进行常规性维修。
- 3. 对后勤管理处屋顶漏水、弘毅楼 6 楼雨水管漏水进行维修。
 - 4. 排查并清除志学楼(原一教)外路灯、草坪灯线路故障。
- 5. 对北苑九号楼、西苑食堂、北苑7号楼、老纸厂技校家属楼进行安全检修,更换水表、球阀、闸阀等。

- 6. 维修教室桌椅,检查保养教室电箱。
- 7. 对北苑活动中心玻璃门进行维修。
- 8. 对公园校区 2 号、5 号、6 号配电室进行停电检查、检修、维护。
 - 9. 对弘毅楼各楼层总阀进行安全检查、发现问题及时处理。
- 10.8月25、26日租用升降车对两大校区高杆灯、中华灯进 行全面维保。
- 11. 组织开展校区防洪巡查值守工作,7-9 月开展防洪巡查25 次,发现问题及时处理,确保校区汛期安全。

(二) 存在安全问题处理情况

- 1.7-9 月共应急抢修主水管爆管 9 次,爆管位置为:排球场路口、析微楼、西苑笃行楼、弘毅楼、校史馆后面、排球场、北苑 10 号楼、志学楼、东门片区主水管。
- 2. 学府广场 2 号楼政协总阀损坏,存在安全隐患,及时进行了抢修。
- 3. 柱信楼(十号楼)入户前主水管故障,存在安全隐患,已 进行改造。
 - 4. C 区主楼后面一处跨踏, 存在安全隐患, 及时进行了清理。
- 5. 阳光会堂后面,水管腐蚀严重、漏水,存在安全隐患,已 更换新管,排除隐患。
- 6. C 区主楼、南楼、北楼主水管、水阀故障,存在安全隐患, 已完成更换维修。
 - 7. 志学楼电缆损坏,存在安全隐患,已进行紧急抢险,排除

隐患。

(三) 工作照片



四、资产运营部

(一) 7-9 月份开展安全工作情况

- 1. 组织对军训服装及床上用品进行现场验收与质量把控,加强销售环节监管,切实保障新生合法权益。
- 2. 为保障师生饮食安全, 开学前由公司带队, 联合后管处共同开展校园食品安全大检查。并约谈相关供应商, 对发现的问题 责令立即整改。
- 3. 开展开学季经营秩序专项巡查。强化校园商铺及周边区域管理力度。重点整治违规摆摊设点行为,发现问题即时处理。
- 4. 积极协同快递驿站处理开学季快递包裹爆仓问题。并督促 其规范管理,确保快件有序摆放,维护校园环境整洁。
- 5. 开展国庆、中秋双节节前安全专项检查。重点排查消防安全、食品安全、经营秩序、用电安全等问题,同步与各商户签订《安全经营承诺书》。发现隐患,立即督促整改。
- 6. 持续开展校园商铺"坐商归店"专项整治,对违规摆放行 为进行现场清理,以维护良好的校园经营秩序。

(二) 存在安全问题及处理情况

无。

(三)工作照片

























五、党政综合办公室

(一) 7-9 月份开展安全工作情况

- 1. 暑期期间井然有序的开展了保障性统一加油工作,对车况不佳的车辆,进行了配件调拨及督促维修等措施,为假期工作的顺利开展垫定基础。
- 2. 在公司车辆管理工作群中发布 "2025 年 6 月、7 月、8 月 资产经营公司车辆用油使用情况月度统计"将所有车辆当月的 用油、散装油的使用、油耗计算等,按部门统计并进行了公示。

- 3. 按照学校暑假工作安排要求,线上对公司车辆管理人员及责任人员进行了安全教育,对假期停用的车辆进行封存,严格派车安排和用车登记制度,加强对运行车辆的安全检查,不准病车上路。
 - 4.9月16日,川 DAA119完成本年度第二次车辆年审工作。
- 5.8月21日,川 DFG617入维修厂进行综合性检修。检修项目包括: 后轮油封、点火锁座及锁芯、后轮轴承、补刹车油等。

(二) 存在安全问题处理情况

- 1.7月17日,川 DNZ223车辆左前轮扎钉,自查发现轮胎表皮微损,排除安全隐患。
 - 2.7月17日,川 DNZ223车辆栅栏栏杆断裂,已安排处理。
 - 3.8月7日,川 DFG617车辆后右轮胎扎钉,已修复。
- 4.9月16日,14座观光车后分泵损坏造成的刹车油遗漏问题,已维修。

(三) 工作照片







六、安信物业公司

(一) 7-9 月份开展安全工作情况

1. 在小区张贴暑假期间安全注意事项, 提醒业主及商家离

家、停业时关闭水电气等安全事项,加强假期的安全巡查及管理。

- 2. 汛期加强安全巡查,对雨前、雨中、雨后的排水沟、地漏、偏坡、地库及容易积水等地方进行重点巡查;清理排水沟、地漏等地方的淤泥、青苔及垃圾等杂物,保持排水畅通;对小区漏水屋顶、平台进行局部防水修复及雨水引流,做好防汛安全工作。
- 3. 对楼顶、平台、阳台等地方进行安全检查,查看铝塑板是 否松动、脱落;女儿墙、阳台上是否堆放杂物;防止高空坠物事 故的发生,发现问题已及时处理。
- 4. 对小区通道、车道及安全出口等公共区域进行安全检查, 清理乱堆乱放的纸壳、废旧物品等杂物;清理乱停乱放的车辆, 规范停车及充电。
- 5. 检查小区水电气、娱乐休闲等公共设施设备使用情况,发现2号楼生活管道阀门损坏;人大厕所管道漏水;2号楼办公区域空调用电超负荷;酒店管道漏水;3号楼生活水主管道爆管等问题已及时进行处理。
- 6. 对小区消防、电梯、监控等公共设施设备进行安全检查, 对发现的问题及时与维保人员进行沟通处理,保障设备正常运 行。
- 7. 更换路面损坏的地砖; 修复 1 号楼商铺沉降的路面; 修复 1 号楼空调排水管等公共设施设备日常维修保养。
- 8. 组织部门员工学习《四川省有限空间作业安全管理规定》 《有限空间作业应急预案》《安信物业突发事件处理流程及应急 预案培训》,提高员工突发事件应急意识,加强安全管理,预防

和减少生产安全事故,保护员工生命安全。

- 9. 加强后勤综合楼消防设备、防火等安全巡查及管理,配合消防改造单位进行消防报警系统整改。
- 10. 监督商铺清洗抽油烟机及净化器;清理商铺通道纸壳、 废旧物品等杂物,做好坐商归店管理;排查店内水电气使用情况, 发现隐患发放整改通知告知负责人及时整改。
- 11. 检查、清理小区污水井、化粪池等有限空间安全的使用情况及杂物。
- 12. 清理绿化带、屋顶等地方的枯枝落叶; 清理楼顶干枯杂草; 防止火灾事故。
- 13. 对小区装修的住宅及商铺加强安全巡查及管理,有不符合标准的地方及时制止要求负责人马上整改;对电气焊等明火作业要求提前到社区及物业报备加强安全管理。
- 14. 中秋、国庆节前安全隐患排查,发现隐患及时整改,小 区张贴安全温馨提示,节日前召开班组安全会议,加强节日期间 安全巡查及管理。

(二) 存在安全问题处理情况

- 1. 东区政务中心广场绿化带内排污井及周围发生沉降情况, 现已对损坏排污井进行新建,周围沉降位置已进行加固并回填。
- 2. 学府广场 2 号楼 1-2 单元门口上方铝塑板出现损坏、松动等情况,现已对 1-2 单元门口上方损坏、松动的铝塑板及锈蚀龙骨进行更换。
 - 3. 学府广场 1 号楼 2 单元楼顶消防水箱爆裂漏水严重, 已采

取紧急处置方式进行箱体整体更换。

4. 学府广场 2 号楼 1 单元楼顶铝塑板老化脱落,有高空坠物风险,已采取应急预案第一时间疏散地面人员及车辆,工程维修人员已及时加固并排除安全隐患。

(三) 工作照片



七、安澜酒店公司

(一) 7-9 月份开展安全工作情况

1. 日常安全管控: 持续开展日常治安巡查与消防设施检查 (涵盖定时巡查楼顶及各层安全出入口,确保通道门正常开启且

通道畅通无阻),实行部门每周例行检查及联合维保公司每月全面检查,切实落实安全责任制。

- 2. 住宿安全管理: 7月清查四、五楼学生住宿情况,掌握留校动态; 8月统筹研究生入住房间布局,完成床铺安装并排查安全隐患; 9月组织研究生入住,签订安全告知书并宣传安全教育。
- 3. 治安巡视: 严格执行每日巡查制度,对酒店配电室、出入口等重要设施区域,以及酒店走廊、消防通道、公共活动区等重点部位,开展定时与不定时交叉巡查,详细记录巡查情况,及时劝阻违规行为,保障区域治安稳定。
- 4. 设施与消防保障:维修房间设施(照明、门窗、管道等) 及公共设备;协助消防维保单位安装感烟报警器,同步处理消防 设施相关问题。

(二) 存在安全问题处理情况

- 1. 发现 10 块安全逃生指示牌损坏或灯光故障,已全部完成更换,恢复逃生指引功能。
- 2. 消防设施整体运行正常,期间发现的个别故障,已联系维保单位及时维修完毕。

(三) 工作照片













攀枝花攀大资产经营有限责任公司

2025年9月30日整理